

МБОУ «Комсомольская №1 СОШ»
дошкольное отделение детский сад «Солнышко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок

от 23.08.2022г

№1

Комиссия в составе:

Председатель – Бутина И.В. - директор

Члены комиссии:

Генинг М.В. – старший воспитатель

Данилова Е.К. – воспитатель

Цой И.Г. – завхоз

Провела осмотр игровых площадок на территории МБОУ «Комсомольская №1 СОШ»
дошкольное отделение детский сад «Солнышко»:

Характеристика поверхности детских игровых площадок:

поверхность состоит из травянистого покрытия, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная – 3 шт		повреждений нет	
2	Стол деревянный - 5шт		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 10 шт.		повреждений нет	
4	Веранда прогулочная -5 шт		повреждений нет	
5	Песочница деревянная - 5 шт		повреждений нет	
6	Корабль деревянный - 2 шт		повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая – 2 шт		повреждений нет	
8	Качели - 8 шт		повреждений нет	
9	Качалка		повреждений нет	
10	Радуга металлическая		повреждений нет	
11	Корабль и х покрышек		повреждений нет	
12	Автомобиль из покрышек -2 шт		повреждений нет	
13	Домик деревянный -4 шт		повреждений нет	
14	Беседка		повреждений нет	
15	Мотоцикл деревянный -2 шт		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



И.В. Бутина

Члены комиссии:

М.В. Генинг



Е.К. Данилова



И.Г. Цой



МБОУ «Комсомольская №1 СОШ»
дошкольное отделение детский сад «Солнышко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивных площадок

от 28.11.2022г

№2

Комиссия в составе:

Председатель – Бутина И.В. - директор

Члены комиссии:

Генинг М.В. – старший воспитатель

Данилова Е.К. – воспитатель

Цой И.Г. – завхоз

Провела осмотр игровых площадок на территории МБОУ «Комсомольская №1 СОШ»
дошкольное отделение детский сад «Солнышко»:

Характеристика поверхности детских игровых площадок:

поверхность состоит из снежного покрытия, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная – 3 шт		повреждений нет	
2	Стол деревянный - 5шт		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 10 шт.		повреждений нет	
4	Веранда прогулочная -5 шт		повреждений нет	
5	Песочница деревянная - 5 шт		повреждений нет	
6	Корабль деревянный - 2 шт		повреждений нет	
7	Лестница для лазания металлическая – 2 шт		повреждений нет	
8	Качели - 8 шт		повреждений нет	
9	Качалка		повреждений нет	
10	Радуга металлическая		повреждений нет	
11	Корабль и х покрышек		повреждений нет	
12	Автомобиль из покрышек -2 шт		повреждений нет	
13	Домик деревянный -4 шт		повреждений нет	
14	Беседка		повреждений нет	
15	Мотоцикл деревянный -2 шт		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:




И.В. Бутина

Члены комиссии:


М.В. Генинг



Е.К. Данилова



И.Г. Цой



**Акт испытания игрового оборудования
МБОУ «Комсомольская №1 СОШ» дошкольное отделение**

От 02.08 2022 г

№ 1

Председатель комиссии: директор – И.В.Бутина

Члены комиссии:

старший воспитатель – Генинг М.В.,

воспитатель – Данилова Е.К.

заведующий хозяйством - Цой И.Г.,

В присутствии воспитателей групп – Бобина И.С., Попова С.В., Селютина Л.Ю., Сеницына А.А., Перепелова Н.В., Харченко Н.П. Составили настоящий акт о том, что на всей территории МБОУ «Комсомольская №1 СОШ» дошкольное отделение детский сад «Солнышко» для проведения занятий и игровой деятельности детей произведен осмотр оборудования на детских игровых площадках и подлежали испытаниям спортивные снаряды и сооружения.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

УЧАСТОК ГРУППЫ №	ОБОРУДОВАНИЕ	ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
1	Веранда	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Песочницы	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Столы с лавками	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Качалка	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Ограждение участка	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Песочница	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Домик деревянный	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
2	Веранда	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Машина деревянная	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Песочница	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Корабль деревянный	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Столы с лавками	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Ограждение	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
3	Веранда	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Игровой домик	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Мотоцикл деревянный -2 шт	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Песочница	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Лестница для лазанья	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Столы с лавками	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
4	Веранда	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Автомобиль игровой	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Корабль игровой	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Домик игровой	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Качели	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Песочница	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Стол с лавками	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ

	Ограждение участка	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
5	Веранда	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Игровой домик	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Игровая машина	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Игровой корабль	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Песочница	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ
	Столы с лавками	ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности оборудования детских игровых площадок и территории свидетельствуют о следующем:

Дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадок и оборудования обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации

Дата проведения испытаний: 02 августа 2022 года.

Председатель комиссии:








И.В.Бутина

Члены комиссии:

М.В.Генинг 
 Е.К.Данилова 
 И.Г. Цой 

Ознакомлены:

Бобина И.С. 
 Попова С.В. 
 Селютина Л.Ю. 
 Сеницына А.А. 
 Перепелова Н.В. 
 Харченко Н.П. 